



TDK Corporation

HHM1715E1

شماره قطعه:

سازنده / نام تجاری:

توضیحات محصول

برگه های اطلاعات

وضعیت RoHS

کشتی از

راه حمل و نقل

HHM1715E1

TDK Corporation

BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603

HHM1715E1.pdf

سازگار / سرب آزاد / RoHS

هنگ کنگ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

درخواست نفل قول

تصویر ممکن است نماینده باشد مشخصات مربوط به جزئیات محصول را ببینید

مشخصات HHM1715E1

شماره قطعه	HHM1715E1
سازنده	TDK Corporation
شرح	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
وضعیت و وضعیت سرب / وضعیت ROHS	سازگار / سرب آزاد / RoHS
ورق اطلاعات	HHM1715E1.pdf
سلسله	HHM
(از دست دادن بازگشت (حداقل	10dB
اختلاف فاز	180° ±15°
بسته بندی	Cut Tape (CT)
بسته بندی / مورد	0603 (1608 Metric)
نامهای دیگر	445-3995-1
نصب و راه اندازی نوع	Surface Mount
(MSL) سطح حساس رطوبت	1 (Unlimited)
تولید کننده استاندارد سرب زمان	12 Weeks
وضعیت و وضعیت سرب / وضعیت ROHS	Lead free / RoHS Compliant
(از دست دادن درج (حداکثر	1.0dB
امپدانس - نامتعادل / متوازن	50 / 100 Ohm
محدوده فرکانس	3.3GHz ~ 3.9GHz
توصیف همراه با جزئیات	RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

برچسب های مرتبط

TDK Corporation HHM1715E1	HHM1715E1 توزیع کننده	HHM1715E1 تهیه کننده
HHM1715E1 قیمت	HHM1715E1 تصاویر	HHM1715E1 تصویر
HHM1715E1 PDF برگه	HHM1715E1 برگه بارگیری	HHM1715E1 برگه داده
HHM1715E1 سهام	HHM1715E1 را بخرید	HHM1715E1 را بخرید TDK Corporation
TDK Corporation HHM1715E1	TDK Corporation تهیه کننده	TDK Corporation توزیع کننده
TDK Corporation HHM1715E1		

محصولات مرتبط

<p>HHM1727D1 سازندگان: TDK Corporation شرح: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 در انبار: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17165A1 سازندگان: TDK Corporation شرح: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 در انبار: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17166A1 سازندگان: TDK Corporation شرح: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 در انبار: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17153A2 سازندگان: TDK Corporation شرح: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 در انبار: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17168B1 سازندگان: TDK Corporation شرح: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 در انبار: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17144A1 سازندگان: TDK Corporation شرح: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 در انبار: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17146A1 سازندگان: TDK Corporation شرح: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 در انبار: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17139B1 سازندگان: TDK Corporation شرح: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 در انبار: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17152A1 سازندگان: TDK Corporation شرح: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 در انبار: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1726N1 سازندگان: TDK Corporation شرح: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 در انبار: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1726P1 سازندگان: TDK Corporation شرح: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 در انبار: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17139B2 سازندگان: TDK Corporation شرح: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 در انبار: Out stock</p> <p>RFQ</p>